



NR	NAZWA PDMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
101	STERYLIZACJA CZĘŚĆ CZYSTA MAGAZYN CZYSTY	17,32
102	STERYLIZACJA CZĘŚĆ BRUDNA	35,00
103	KORYTARZ WEWNĘTRZNY CZYSTY	12,17
104	ŚLUZA UV	4,04
105	KORYTARZ WEWNĘTRZNY BRUDNY	13,76
106	KORYTARZ CZĘŚĆ BRUDNA	38,40
107	PDMIESZCZENIE MYSZY W ROKACH NC	27,97
108	PRZEDSIÓNEK	2,25
109	PDMIESZCZENIE SZCZURÓW W ROKACH IVC	30,91
110	PRZEDSIÓNEK	2,25
111	PDMIESZCZENIE ZABIEGOWE	9,20
112	KORYTARZ CZĘŚĆ CZYSTA	27,26
113	KORYTARZ CZYSTY	13,61
114	ŚLUZA Z UV	3,87
115	PRZEBIERALNIA	3,30
116	PRZEDSIÓNEK	3,08
117	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	12,56
PDMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE		
118	PDMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,52
119	SZATNIA KOBIEC Z WĘZŁEM SANIT.	12,38
120	SZATNIA KOBIEC Z WĘZŁEM SANIT.	20,39
121	SZATNIA KOBIEC Z WĘZŁEM SANIT.	16,81
122	WC KOBIEC	4,72
123	WC WĘZCZYŹN	5,00
124	POM. SÓCZALNE PERSONELU	10,00

LEGENDA:			
	- Gaśnica		- Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego
	- Hydrant wewnętrzny		- Kierunek ewakuacji schodami w dół
	- Ręczny ostrzegacz pożarowy		- Drzwi ewakuacyjne
	- Wyjście ewakuacyjne		- Główne kierunki ewakuacji
			- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
			- Drzwi p.poż. w klasie EI60
			- Ilość osób na kondygnacji

Obiekt:		
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, ul. Pawińskiego Budynek "Z"		
Branża: OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Temat:		
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Nazwa rysunku:		
Rzut I piętra		
Data:	Skala:	Numer rysunku:
Lipiec 2019r.	1:500	03